


S

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

A R H 2 0 E X 性能曲線図 (PERFORMANCE CURVE)



備考: 空気量 (JIS B 8341による測定値) は吸込状態の空気量を示します。

Remarks: Air flow rate indicates the volume of air under suction conditions.

製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.中崎
真下
井谷240408
240408
240408名 称
TITLEA R H 2 0 E X 性能曲線図
(PERFORMANCE CURVE)図 番
DWG No.

Y 4 0 9 1 5 4